

Rågeleje Kystsikringslag Vest



Skader på betonmur ved Rågelejepromenaden

Jeg har in dag søndag d 2. marts konstateret at den "betonfod" som er lagt helt nede ved soklen ud mod stranden er blevet beskadiget under de sidste dages stormvejr.

Desværre har jeg ikke nogen fotografier der dokumenterer **de nye skader** men det drejer sig om den fod eller sokkel som ses på det billede der blev taget under mødet fredag d 1 februar hvor Rågeleje Kystsikringslag Vest mødtes med Gribskov Kommunes medarbejdere.



Det er dog ikke den på billedet viste betonfod/sokkel der er hårdest ramt, men den der findes i nabosektionen mod øst, altså den næste sektion efter trappen i baggrunden af billedet.

Her er mindst 15 meter af den ca 1 meter brede sokkel brækket af i stumper som nu ligger som vraggods i sandet et stykke fra betonmuren.

Jeg vurderer at der straks bør iværksættes en eller anden form for reparation eller i det mindste en faglig vurdering af skaderne.

Mvh Pii